



Zachytávání kmitání

Je nutno instalovat 90° oblouk s dostatečným ohybovým poloměrem a dostačující délkou hadice. Přehnutí a napnutí oblouku hadice není přípustné.



Hadice se instaluje kolmo na směr kmitání.



K zachycení dvou nebo třírozměrných kmitání je nutno instalovat hadice jako 90° úhlové vedení. Axiální kmitání nejsou zachycena bez poškození.

